

A l'issue de cette formation, le participant aura acquis l'ensemble des connaissances et attitudes nécessaires à l'entrée en zone ATEX et à l'évaluation critique de sa sécurité sur le lieu de travail.

### **Objectifs de la formation :**

La formation ATEX Niveau 0 est une formation permettant aux salariés de travailler dans une zone où l'employeur a défini des zones à risques d'explosion, conformément au code du travail (R.4227-52).

### **Participants :**

- Chef de projet, responsable sécurité
- Salariés PME, PMI / ICPE, installations avec risques d'explosions vapeurs / gaz / poussières
- Ingénieur expérimenté en risque industriel souhaitant débiter un cycle de formation ATEX (Niveau 1)

### **Prérequis :**

Les participants souhaitant réaliser cette formation doivent satisfaire les exigences de qualification suivantes :

- Être titulaire d'un diplôme équivalent d'un bac+4 minimum ;
- Disposer des connaissances élémentaires de combustion des gaz et vapeurs, notions de Point d'Eclair, LIE...

### **Dispositifs pédagogiques / d'encadrement :**

Un dossier PDF regroupant les supports de formation projetés sera remis aux participants

### **Dispositif d'évaluation :**

Le QCM sera envoyé à l'issue de la formation à chaque participant, avec l'obligation de répondre par courriel / plateforme Web au QCM dans un délai imparti

**Durée :** 1 jour (7 heures)

**Modalités :** en présentiel ou distanciel

**Tarifs :** nous contacter

**Contact:** [institute@davidson.fr](mailto:institute@davidson.fr)

- 1. Définir le cadre réglementaire de l'ATEX, les obligations pour l'employeur, la responsabilité du salarié**
- 2. Maîtriser les concepts du zonage ATEX selon la démarche ancienne (encore en vigueur dans de nombreux établissements) et selon la démarche moderne**
- 3. Savoir lire et comprendre une étude ATEX, le DRPCE d'un établissement**
- 4. Se familiariser avec les bonnes pratiques comportementales en zone**